Make	Model	Year	OEM Sensor Part No.	OEM Service Kit	Replacement Sensor #	Replacement Service Kit	Torque in-lbs	Torque	Special Instructions
MITSUBISHI	ECLIPSE	2008-2006	MN103081	SB-20003	SB-20034	SB-20003	45-53	5月6日	
	ENDEAVOR	2008-2007	MN103031	SB-20003	SB-20034	SB-20003	45-53	5月6日	
		2006	MN103033	SB-20003	SB-20028	SB-20003	45-53	5月6日	August & Older
			MN103081	SB-20003	SB-20034	SB-20003	45-53	5月6日	September 1 & Newer
		2005-2004	MN103033	SB-20003	SB-20028	SB-20003	45-53	5月6日	
	GALANT	2008	MN103081	SB-20003	SB-20034	SB-20003	45-53	5月6日	W/Alloy Wheels
			4250A030	SB-20010	SB-28129	SB-20010	45-53	5月6日	W/Steel Wheels
		2007	MN103081	SB-20003	SB-20034	SB-20003	45-53	5月6日	
		2006-2004	5208 8990AC	SB-20003	SB-20028	SB-20003	45-53	5月6日	
	LANCER	2008	5208 8990AC	SB-20030	SB-20028	SB-20003	45-53	5月6日	
	OUTLANDER	2008-2007	5208 8990AC	SB-20030	SB-20028	SB-20003	45-53	5月6日	
	MONTERO	2006-2003	MN103081	SB-20003	SB-20034	SB-20003	45-53	5月6日	
	RAIDER	2008	56029319AA	SB-20013	SB-28154	SB-20013			