

Make	Model	Year	OEM Sensor Part No.	OEM Service Kit	Replacement Sensor #	Replacement Service Kit	Torque In-lbs	Torque N.m.	Special Instructions	
INFINITY	EX35	2008	40700 CD001	SB-20007	SB-20064	SB-20007				
	FX35	2008-2003	40700 CD001	SB-20007	SB-20064	SB-20007	61-72	6.8-8.2		
	FX45	2008-2003	40700 CD001	SB-20007	SB-20064	SB-20007	61-72	6.8-8.2		
	G35	2008	40700-JA01B	SB-20014	SB-28204	SB-20014				
		2007	40700-JA01B	SB-20014	SB-28204	SB-20014				Coupe
		2006-2004	40700 CD001	SB-20007	SB-20064	SB-20007	61-72	6.8-8.2		
		2003	40700 CD001	SB-20007	SB-20064	SB-20007	61-72	6.8-8.2		June & Newer
	M35	2008-2006	40700 CD001	SB-20007	SB-20064	SB-20007	66	7.5		
	M45	2008-2006	40700 CD001	SB-20007	SB-20064	SB-20007	66	7.5		
		2004-2003	40700 CD001	SB-20007	SB-20064	SB-20007	66	7.5		
	Q45	2006-2003	40700 CD001	SB-20007	SB-20064	SB-20007	61-72	6.8-8.2		
	QX4	2003	40700 CD001	SB-20007	SB-20064	SB-20007	61-72	6.8-8.2		
	QX56	2007	40700 CK002	SB-20005	SB-20069	SB-20005	49	5.5		
		2006-2005	40700-CK001	SB-20007	SB-20161	SB-20007	49	5.5		W/Alloy Wheels
			40700 CK002	SB-20005	SB-20069	SB-20005	49	5.5		W/Steel Wheels
2004		40700 CK002	SB-20005	SB-20069	SB-20005	49	5.5			