

Make	Model	Year	OEM Sensor Part No.	OEM Service Kit	Replacement Sensor #	Replacement Service Kit	Torque in-lbs	Torque N.m.
JEEP	COMMANDER	2008	5602 9319AA	SB-20013	SB-28154	SB-20013		
		2007	5605 3030AA	SB-20030	SB-20066	SB-20013	58	6.5
		2006	5605 3030AB	SB-20030	SB-20066	SB-20013	71	8
	COMPASS	2008-2007	6800 1696AA	SB-20030	SB-20066	SB-20013	58	6.5
	RAND CHEROKEE	2008	5602 9319AA	SB-20013	SB-28154	SB-20013		
		2007	6800 1696AA	SB-20013	SB-20066	SB-20013	71	8
		2006-2005	5605 3030AB	SB-20030	SB-20066	SB-20013		
		2004-2002	5208 8990AC	SB-20003	SB-20028	SB-20003	64	7
	LIBERTY	2008-2005	5605 3030AB	SB-20030	SB-20066	SB-20013	71	8
		2004	5208 8990AC	SB-20003	SB-20028	SB-20003	35	4
	PATRIOT	2008-2007		SB-20030	SB-20066	SB-20013	71	8
	WRANGLER	2008-2007		SB-20030	SB-20066	SB-20013	71	8